

Piekary Śląskie, 5 XI 2004r.

## PROTOKÓŁ

komisji konserwatorskiej odbioru końcowego prac konserwatorskich wykonanych przy:

I. Obiekt: zespół kościelny barokowy Józefina Matki Boskiej w Soju  
ul. 1500

II. Zakres prac: pełna konserwacja obiektu sakralnego w składzie  
zestawu kościelnego barokowego: elewacje muru barokowy wraz z fragmentem  
k. Apostoła, kamienne schody zewnętrzne wpięte w murade o wysokości od...

III. Wykonawca: RECO Konserwacja Sycyfer Katowice - sp. z o.o.  
6. Mariusz Jaksik  
7. Adam Polowak

Zezwolenie WKZ Nr 3104  
dajca w 2004

z dnia 05.01.2004r.

z dnia 04.05.2004r.

IV. Skład komisji:

1. Marek Kuchny  
(przewodniczący)
2. Małgorzata Cierpiot
3. Ks. Kłyszczak Mieszpanek
4. Edmund Pietruska
5. Jan Gutanek
7. ....

8. Inga Filipina Unger Olsz. Sob. w Katowicach  
(zastępca przewodniczącego)  
MKZ - Unger Urszula w Piekarsku Śl.  
Próbna Patrycja Jurek MKZ Śl.  
Bartłomiej w Piekarsku Śląskim  
Inspektor nadzoru inwestycyjnego  
zarządca dla konserwacji

V. Ustalenia / Opinia komisji:

cał. zakres prac: dociesnienie podłoga w. Rąpków Plac,  
otwór z kaptlowy św. Rafała, elewacje tynki warstwy ka-  
plie i gęś Holca, św. Franciszka, Matki Boskiej Łaski.

zapoznanie się z wykonanymi pracami konserwatorskimi, dokumentacja  
zobowiąz. przed i w trakcie prac oraz wypełnienie sprawozdania wykonawcy

VI. Ocena wykonanych prac konserwatorskich:

Stwierdzono, że prace wykonane zostały zgodnie z  
wymaganiami pozwolenia. Wykonane prace przyjęte  
są bez zastrzeżeń.

Wnioski - uwagi:

Komisja podjęła decyzję w sprawie, jakich wykonać  
przebiegów i ćwiczeń

Podpisy członków komisji:

1. <i>Anna Kuczyńska</i>	2. <i>Olga...</i>	3. <i>Dr. H. Mung...</i>
4. <i>...</i>	5. <i>Anna...</i>	6. <i>...</i>
7. <i>Helena...</i>	8. ....	9. ....